

## Dagsorden for rådsmøde onsdag den 18. september 2013 i konfirmandstuen.

- 1) Præstegårdssyn kl. 16.30.  
Alle, der kan, møder til synet.  
Der drikkes kaffe og skrives protokol efterfølgende.
  - 2) Kirkesyn kl. 18.00.  
Der skrives protokol og spises efter kirkesyn.
- Der startes med rådsmøde kl. ca. 19.00.
- 3) Kvartalsrapport.  
Der foreligger ikke kvartalsrapport da regnskabsfører er sygemeldt. Der orienteres om sygdom/vikar.
  - 4) Alleen:  
På sidste møde blev det besluttet, at jeg skulle få havearkitekt til at vurdere indkørslen til præstegården. Arkitekten deltager i mødet fra kl. 19.30.
  - 5) Vedligeholdelse samt anlægsbudgetter:  
Der orienteres om følgende beslutninger: Maling af præstegård indvendig, maling af konfirmandstue, asfaltering af parkeringsplads, ny belysning på kirkegård.
  - 6) Regulering af ansættelsesforhold.
  - 7) Samarbejde om sognemedhjælper m. m.  
Der skal tages stilling til fremtiden med baggrund i, at de 2 pastorer har delt økonomien på dette punkt. Hvad gør vi i Fraugde pastorat.
  - 8) Fremtidig styringsstruktur for folkekirken.  
Der foreligger udkast til 3 forskellige modeller for ny styringsstruktur for folkekirken.
  - 9) Orientering fra udvalgene.
  - 10) Orientering fra præsterne.
  - 11) Orientering fra formanden.
  - 12) Eventuelt.

Venlig hilsen,  
Erik Toftegaard

### **Kirkesyn den 18. september 2013 – Allerup kirke:**

Der blev afholdt kirkesyn ved Allerup kirke den 18. september 2013 og følgende blev noteret:

- 1) Lågen på kirkegården ved graverhus skal males og renoveres.
- 2) Der skal foretages maling af bænke på kirkegården.
- 3) Orgelstemmeren har oplyst, at kirkens orgel trænger kraftigt til rengøring. Der er udbredt skimmelsvamp i hele orglet. Der indhentes overslag for pris og tid. Efterfølgende tages stilling til finansiering samt tidsplan.

Thorup, den 25. september 2013,

Erik Toftegaard.

### **Præstegårdssyn den 18. september 2013, Allerup Præstegård:**

Der blev afholdt præstegårdssyn på Allerup præstegård den 18. september, og følgende blev noteret:

- 1) Indvendig i præstegården skal der foretages mindre elektriske forandringer, vedligeholdelser. Malene Astrup kontakter elektriker for afhjælpning.
- 2) Der foretages isolering af gavlvægge på 1. sal. Arbejdet udføres, når der er økonomisk råderum dertil.
- 3) Udvendig er konstateret fugt i østvæg med store skjolder på væggen til følge. Der er samtidig konstateret lugtgener i køkkenskabe ud for fugtskjolder på ydervæg. Der er enighed om, at provsten konsulteret for råd omkring afhjælpning.

Thorup, den 25. september 2013,

Erik Toftegaard.